

危険箇所①

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町4151-10

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6542787,130.5783295,19z>

地域 西宮

内容

学校方面からの車が右折するときに、吉野小側からの車と衝突しそうになることがある。朝や帰り、児童が横断歩道を渡るとき、交通量が多く危険を感じることもある。

現地写真



危険箇所②

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町5047-1

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6523311,130.5829027,19z>

地域 西葛

内容

歩道が急にせまくなっていて、非常に危ない。朝や夕方の交通量も非常に多い。

現地写真



危険箇所③

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町6028 <https://www.google.co.jp/maps/@31.652363,130.5890637,19z>

地域 東葛

内容

歩行者用信号が異常に短い。3年ほど前に、自動車側の信号は、写真の手前から奥へは、2分ぐらいから1分ぐらいへと短くなった。だが、歩行者用信号が短いので、写真左側から車が、信号無視をよくしている。また、手前から奥へは歩行者用信号がついていない。奥から手前にはついている。そのため、手前から奥へ渡る児童や中学生が困っている。

現地写真



危険箇所④

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町6034-5

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6522375,130.5908769,19z>

地域 東菫

内容

以前、本校児童が交通事故にあった。交通量が多い。歩道のラインも消えかかっている。夕方は、西日に向かって進む車がまぶしそうに運転している。

現地写真



危険箇所⑤

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町6077-15

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6479563,130.5896028,19z>

地域 中別府

内容

学校側からの車が右左折するときに、右折しづらい。また、森重果樹園側から学校へ左折する車のためのミラーが設置されていないため、学校側から車がくるかどうかわかりにくい。

現地写真



危険箇所⑥

地図 (グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。)

吉野町5915-2

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6473278,130.5868378,19z>

地域 中別府

内容

見通しが悪く、出会い頭の事故直前といったケースも多数ある。また、学校の敷地のすぐ外で、持久走大会のときのコース上にもなっている。

現地写真



危険箇所⑦

地図（グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。）

吉野町5876-3

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6427199,130.5835601,19z>

地域 中別府

内容

多くの児童が朝、この横断歩道を渡る。朝は、交通指導員の方がいらっしゃるが、その誘導に従うため左右を見ずに渡っている。下校時間も左右を見ずに渡ろうとする児童がいる。

現地写真



危険箇所⑧

地図 (グーグルマップで以下の住所で検索するか、以下のURL をクリックすると出ます。)

吉野町5827

<https://www.google.co.jp/maps/@31.6393951,130.5830022,19z>

地域 中別府

内容

多くの児童が登下校で通るが、曲がりくねっていて歩道が狭い部分もある。交通量は非常に多い。特に歩行者用信号が点滅していると、勢いよく交差点に進入している車が多い。中学生は歩道がない方を歩いていて、土手の草が生い茂っている時期などは、非常に危険である。

現地写真

